

मतलब आसान शब्दों में:



मतलब (Meaning): आउटडोर यूनिट (Outdoor Unit) के तापमान सेंसर में खराबी या समस्या है।

नतीजा (Result): AC, बाहर के तापमान को ठीक से नहीं पढ़ पाता, जिससे कूलिंग/हीटिंग प्रभावित होती है।
AC को रिमोट से बंद करें।

मेन स्विच (MCB) से AC की पूरी बिजली 5-10 मिनट के लिए काट दें।
फिर से स्विच ऑन करें और AC चालू करके देखें।

Code	English Meaning	हिंदी मतलब	Short Solution
F2	Outdoor coil temperature sensor fault	बाहर वाले यूनिट की कॉइल का सेंसर खराब	Wiring चेक करो → Socket साफ करो → Sensor बदलो

अगर आपके एसी में F2 एरर है,

फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

तो पीसीबी चेक करा लें।